

Butuh Penanganan Serius Masalah Genangan di Jalan P Suryanata Segera Dibahas



Sumber gambar :

<https://klikssamarinda.com/wp-content/uploads/2024/01/jalan-tergenang-di-pergudangan-jpg.webp>

Genangan di Jalan P Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, yang dikeluhkan masyarakat turut menjadi perhatian Pemprov Kaltim.

SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim langsung bersikap.

Melalui UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah II, tim diturunkan untuk pengecekan lapangan, Senin (16/1).

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II Taufiqurridha Ismail mengatakan, telah mendengar keluhan genangan banjir dari pihak kecamatan, pihaknya langsung menugaskan tim mengecek kondisi lapangan. "Dari laporan sementara secara umum, di sana gorong-gorong tidak maksimal, sedimentasi hingga aliran air tidak lancar. Itu perlu peninggian jalan. Itu secara umum dulu," ucapnya, Selasa (16/1).

Dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan internal untuk penanganan lanjutan. Karena dampaknya sangat meresahkan, tentu tidak dibiarkan begitu saja. "Prosedur itu harus kami jalankan agar tidak salah dalam penanganan," ucapnya.

Pihaknya akan meninjau ulang secara intens. Namun, Organisasi Perangkat Daerah ini (OPD) teknis akan mengusahakan agar segera ditangani. "Itu juga sebagaimana penyampaian Camat Samarinda Ulu, karena mengganggu mobilitas warga," imbuhnya. Bahwa untuk anggaran bisa saja dari anggaran murni regular, baik melalui UPTD atau

dinas. Konsep pendataan bisa saja. Namun, perlu kajian jelas terkait masalahnya apa dan solusinya bagaimana. "Agar setelah ditangani tentunya harus rampung. Targetnya Februari sudah ada hasil, bentuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjangnya," tegasnya.

Mengenai penanganan sementara, pihaknya akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kecamatan dan Pemkot Samarinda, bisa saja membantu mengurangi dampak. "Satu dua minggu ke depan atau awal Februari kami akan menyampaikan hasil kajian dan rencana penanganannya. Itu jadi atensi kami," tegasnya.

Dikonfirmasi hal tersebut, Lurah Bukit Pinang Eko Purwanto mengatakan, telah melayangkan surat permohonan perbaikan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Wilayah II DPUPR-Pera Kaltim, dalam surat tersebut disampaikan ruas jalan yang tergenang berada di Jalan P Suryanata, RT 14, Kelurahan Bukit Pinang. "Kami mohon segera diperbaiki sehingga mobilitas dan aktivitas perekonomian maupun sosial kemasyarakatan tetap berjalan lancar," jelasnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Butuh Penanganan Serius Masalah Genangan di Jalan P Suryanata Segera Dibahas, 17/1/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Berdasarkan Pasal 21 huruf a dan huruf b Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan adaptasi dilaksanakan dengan strategi:
 - a. memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana akibat daya rusak air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
3. Dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pemeliharaan rutin jalan dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
 - b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);